



**Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování  
kovových prvků sochy sv. Anny  
– svatozáře a kotvícího systému  
sloup Nejsvětější Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž**



**I. Lokalizace památky:**

1. Okres: Kroměříž
2. Obec: Kroměříž
3. Adresa: Riegrovo náměstí
4. Název objektu, jehož součástí je rest. dílo: sloup Nejsvětější Trojice
5. rejstříkové č. památky: 39566 / 7-6009
6. Název restaurované památky: svatozář a kotvící systém sochy sv. Anny

**II. Údaje o památce:**

1. Název památky: svatozář a kotvící systém sochy sv. Anny
2. Autor:
3. Datace: 1725 (kotvící systém), 1999 (svatozář)
4. Materiál, technika: Fe, zinkování, zlacení
5. Rozměry:  
svatozář: Fe, průměr = cca 210 mm, délka paprsků: cca 30 - 70 mm, síla plechu: 1,5 mm  
kotvící systém: pravděpodobně ocelový čep kotvící sochu k soklu
6. Předchozí známé rest.





Zásahy: 1889, 1934, 1957, 1999, svatozář byla nově vyrobena v roce 1999

### **III. Údaje o akci:**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Vlastník:                            | Město Kroměříž |
| 2. Investor:                            | Město Kroměříž |
| 3. Návrh na restaurování<br>vypracován: | září 2018      |

### **IV. Popis stavu památky:**

Paprsčitá svatozář z Fe plechu o síle 1,5 mm je přichycena k hlavě světice pomocí Fe kulatiny (d= 6 mm) ve výšce cca 30 mm nad její hlavou a jištěna maticí M5 mm z obou stran. Kulatina včetně matic je silně zkorodována, bez známky povrchové úpravy. V současné době vykazuje svatozář známky poškození povrchové úpravy. Vlhkost pronikající mikroskopickými trhlinami ve zlacení a zinkování působí degradačně na železný povrch svatozáře a způsobuje nárůst korozivních produktů. Socha je kotvena k soklu pravděpodobně ocelovým čepem. Další kotvicí systém nebyl zjištěn – viz restaurátorská zpráva z roku 1999.

Svatozář sochy sv. Anny byla na základě informací z restaurátorské zprávy z 29. 10. 1999 nově vykována, pozinkována a pozlacena. Nová svatozář ovšem nerespektuje tvarem ani velikostí tvar svatozáře doložený na historických fotografiích uložených ve fotoarchivu NPÚ ÚOP v Kroměříži (č. Z0013402). Původní svatozář byla jemnější a hustější, provedená kultivovanějším způsobem. Nepůvodní svatozář bude tedy odstraněna a nahrazena věrnou kopií svatozáře dle historické fotodokumentace.

### **V. Restaurátorský pracovní postup:**

#### **Svatozář sochy sv. Anny**

- Bude vypracován dílenský výkres v měřítku 1:1 a bude vyroben detail vzorku svatozáře, který bude před zahájením výroby odsouhlasen zástupci NPÚ a investora.
- Svatozář bude vyrobena z Cu plechu o síle 1,5 mm a opatřena dvěma nátěry. První, základní bude proveden barvou na lehké kovy Primalex ve dvou vrstvách. Vrchní nátěr bude proveden olejovo-syntetickou barvou.
- Následné pozlacení bude provedeno trojitým věžovým plátkovým zlatem, ryzosti 23,75 karátu.





- Nově vyrobená svatozář bude osazena na původní místo, a to rovněž ve spolupráci s restaurátorem kamene. Uchycení svatozáře bude provedeno na anticoro kulatinu a nově vykovány čtyřhrannými maticemi rovněž z nerez oceli.
- Veškeré restaurátorské práce budou probíhat ve spolupráci s pracovníky NPÚ, kamenosochařem a investorem.
- Na závěr bude vypracována závěrečná restaurátorská zpráva, včetně podrobné fotodokumentace, použitých materiálů a pracovních postupů.

**Kotvící systém – pracovní postup:**

- V případě demontáže sochy, bude stávající kotvící systém prověřen a v případě potřeby repasován, nahrazen novým čepem z nerez oceli. Bude provedena podrobná fotodokumentace.
- Závěrem bude vypracována restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace, použitých materiálů a rest. technologie.

V Olomouci dne 24. 9. 2018

Jiří Běhal

Rest. licence MK. ČR. č. 5.603/95

