



odesílatel Bc. Zuzana Vajda
e-mail zuzana.vajda@mestokm.cz
datum 19. 01. 2023
počet stran 2

Všem soutěžícím

Název veřejné zakázky: „Restaurátorské práce na vybraných sochách a sousoších v Kroměříži“
Systémové číslo veřejné zakázky: P23V00000004
Předmět veřejné zakázky: Služby
Druh zadávacího řízení: VZMR

Dne 18. 01. 2023 obdržel zadavatel dotaz v této nezměněné podobě:

Socha sv. Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí:

1) V rest. průzkumu se píše, že památka vykazuje zvýšené zasolení dusičnany a sírany. Restaurátor udává u dusičnanů hodnotu 0,036%hm. Zvýšené zasolení podle tabulky, kterou přikládá, ale identifikujeme v rozsahu od 0,1-0,25%hm. U síranů je udána hodnota 0,866, což je v rozmezí zvýšeného zasolení. V záměru se hovoří o odsolení soklu, ale v návrhu technologií už o tom není ani slovo, natož uvedení množství cyklů. Hlavně to není součástí výkazu výměr. Není tam návrh na závěrečnou analýzu. (Teoreticky by dva cykly mohly stačit, ale je běžné se přesvědčit závěrečnou analýzou přítomnosti solí, jak bylo odsolování úspěšné. Už proto, že sírany se rozpouštějí mnohem pomaleji než dusičnany.)

2) V mramorovém stupni v podnoži chybí spony (kramle). O jejich zhotovení se v záměru nic nepíše.

3) Restaurátor chce připravovat pod propadlým blokem stupně (v zadní části vpravo) lůžko do nezámrzné hloubky. Zadní strana mramorového stupně leží na betonovém okapovém chodníku budovy kostela. Chodník je poškozen, zvedá se, s ním se na jedné straně zvedá, na druhé propadá i stupeň podnože. Okapový chodník je součástí jiné stavby, nevím, jestli je rozumné kopat do něho díru do hloubky 80cm.

4) A ještě drobnost: restaurátor navrhuje vyjmout původní kramle, nazinkovat je (to je v pořádku) a natřít je nátěrovou hmotou Hammerite. To je technologický nonsens. Hammerite je reaktivní nátěrová hmota, to znamená, že reaguje s korozními produkty železa a vytváří tak pevnou vazbu s podkladem. To na pozinkovaném povrchu není možné. Naopak pro povrch zinku existují speciální nátěrové hmoty určené na barevné kovy buď jako můstek s následující barevnou úpravou nebo přímo aplikovatelné samozákladovací probarvené nátěrové hmoty.

Odpověď:

- 1) Platí výkaz výměr, kde se s odsolením nepočítá.
- 2) V mramorovém stupni chybějící spony (kramle) nebudou doplněny.
- 3) Dle výkazu výměr se s tímto nepočítá.
- 4) Kramle budou pouze nazinkovány, nátěr nebude proveden.



Vysvětlení ZD č. 1 k zakázce malého rozsahu „**Restaurátorské práce na vybraných sochách a sousoších v Kroměříži**“ bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 19. 01. 2023. Původní termín pro podání nabídky, tj. 26. 01. 2023 do 13:00 hod. zůstává vzhledem k povaze dotazu neměnný.

S pozdravem

Ing. Libor Pecháček
vedoucí odboru investic
