


Půdorys střechy - stávající stav - M 1:100



PARAMETRY STŘECHY:


STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ŠÍKMÝCH STŘECH – ASFALTOVÝ PÁS	583 m ²
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SVĚTLÍKU – SKLO	7 m ²
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ATIKY – KERAMICKÁ BOBROVKA	7 m ²
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ZAATIKOVÉ PLOCHY – PLECH	11 m ²
DÉLKA OKAPŮ	61 m


POZNÁMKA:

- Střešní plášť je z proveden z asfaltových pásů a asfaltových šindelů
- Klempířské prvky jsou provedeny z měděného plechu
- Světlík je zastřešen skleněnými tabulemi do ocelového rámečku z T a L profilů, tabule jsou kytovány
- Stav střešních krytin i navazujících klempířských prvků je za hranicí životnosti a dochází k lokálnímu zatékání do půdního prostoru

BOURACÍ PRÁCE:

- Kompletní odstranění veškerých klempířských prvků, okapy zachovat
- Odstranění klimatizačních jednotek
- Odstranění antén včetně nosného stožáru
- Odstranění střešní krytiny z asfaltových pásů a šindelů
- Odstranění proskleného zastřešení světlíku, kovový rám zachovat
- Odstranění plného bednění



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	 Ing. Jakub Burý projekty - konzultace - inženýring Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekce@bury.cz www.bury.cz	
ING. JAKUB BURÝ	ING. JAKUB BURÝ	KROMĚŘÍŽ		
		P. Č. ST. 259/1		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ				
AKCE : OPRAVA STŘECHY A KROVU OBECNÍHO DOMU Č. P. 33			DATUM	05/2022
			STUPEŇ	JP
			ZAK. Č.	07-22
			MĚŘÍTKO	1: 100
			OBSAH : D.1.1a ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV	