



Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, 2018

Celkový pohled na památku z pravé strany. Stav před zahájením restaurování.



Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, 2018

Celkový pohled na památku ze zadní strany. Stav před zahájením restaurování.



Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, 2018
Vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice, stav před restaurováním.



Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, 2018

Pohled na zadní stranu vrcholového sousoší – stav před zahájením restaurování.



Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, 2018

Hlavy obou světců vrcholového sousoší a velká svatozář s holubicí (Duchem svatým).
Stav před zahájením restaurování.



Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, 2018

Socha Boha Otce před zahájením restaurátorských prací. Levá ruka světce je zhotovena z kovu. Na snímku jsou viditelné zbytky ochranných, zcela nefunkčních sítí.



Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, 2018

Detail hlavy Boha Otce a levé kovové ruky, držící žezlo. Ruka je popraskaná, dešťová voda zatéká dovnitř, žezlo i ruka hrozí zřícením. Stav před zahájením restaurování.



Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, 2018

Detail postavy Ježíše Krista. Kromě znečištění a biologických depozitů jsou zde viditelné ochranné sítě, ukotvené do hlavy Krista, osazené při minulém restaurování. Kovovými zlacenými prvky i kotevnímu železy se zabývá průzkum restaurátora kovů.



Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, 2018

Pohled z levé strany na postavu Krista. Četné přetmelené trhliny na krku a obličeji se znovu otevírají. Stav před zahájením restaurování.



Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, 2018

Pohled z levé strany na část sochy Ježíše Krista. Tmel na temeni hlavy je nesoudržný, Viditelné jsou praskliny, vedoucí od ucha Ježíše směrem dolů.

Ochranná síť je roztrhaná, nefunkční. Mohutné táhlo zajišťující polohu kříže v pravé ruce světce (kovové prvky řeší průzkum restaurátora kovů).