

**Bílany – kanalizace stoka “RA”**

**Bezvýkopová oprava kanalizačního potrubí**

<b>Název úseku</b>	<b>Průměr potrubí DN[mm]</b>	<b>Materiál potrubí</b>	<b>Celková délka úseku [m]</b>	<b>Počet přípojek / Přesahující přípojky</b>	<b>Poruchy v potrubí</b>
Š366042 – Š302022	500, 400	BET	10,80	0 / 0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Silná koroze stěn potrubí v celém úseku</li><li>• Rozesazené a netěsné spoje potrubí</li></ul>
Š302022 – Š302023	400	BET	12,10	3 / 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Silná koroze stěn potrubí v celém úseku</li><li>• Rozesazené a netěsné spoje potrubí</li></ul>
Š302023 – Š1100026	400	BET	46,20	7 / 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Silná koroze stěn potrubí v celém úseku</li><li>• Místy extrémní koroze-díry ve stěně</li><li>• Poškozený strop kobky v úseku potrubí</li></ul>
Š1100026 – Š302024 (š.p.t.) – Š302025	300	BET	41,15	Cca 8 / 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Silná koroze stěn potrubí v celém úseku</li><li>• Rozesazené a netěsné spoje potrubí</li><li>• Místy extrémní koroze-díry ve stěně</li></ul>
Š1141176 – Š302025	300	BET	66,10	Cca 6 / cca 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Silná koroze stěn potrubí v celém úseku</li><li>• Extrémní koroze potrubí – strop cca 9,0 m</li><li>• Místy extrémní koroze-díry ve stěně /provizorní oprava potrubí</li><li>• Překážka v profilu potrubí – domovní vodovodní přípojka</li></ul>