

**odesílatel** Ing. Vladimír Krejčíř  
**e-mail** vladimir.krejcir@mesto-kromeriz.cz  
**datum** 26. září 2013  
**počet stran** 2

## Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1

Název veřejné zakázky: Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž – částečná výměna výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok.  
Systémové číslo veřejné zakázky: P13V00000028  
Předmět VZ: stavební práce  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

### Dotazy:

1. Ve výkazu výměr jsou v oddílech PSV 764 – Klempířské konstrukce a 766 – Truhlářské konstrukce uvedena procenta u položek přesunu hmot.

Mají být tato procenta zachována nebo je automaticky opravit softwarem (vycházejí z určení cen položek v daném oddíle).

2. Ve výkazu výměr je uvedena dodávka oken U-3/P 4 ks, U-4/P 231 ks a U-5/P 130 ks. Dodávka žaluzií ale uvádí U-3/P 5 ks, U-4/P 268 ks a U-5/P 148 ks.

Je to takto správně?

3. Ve výpisu plastových prvků 1. NP - výkres č.: A.1.2.-112 jsou uvedeny prvky U-7/P a U-8/P, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr.

Proto se chceme dotázat, zda tyto prvky jsou ve výpisu prvků navíc a není třeba s nimi počítat nebo zda ve výkazu výměr chybí – v tom případě žádáme o doplnění výkazu výměr pro uchazeče o tyto položky.

### Odpovědi:

1. Položky je nutné opravit automaticky SW, budou vycházet ze součtu cen položek v daném oddíle. PSV 764 – Klempířské konstrukce a 766 – Truhlářské konstrukce.

2. Rozdíl vzniká tím, že některá stávající plastová okna zůstávají na svých pozicích, případně se přesouvají do dvorního traktu budovy.

Dle legendy uvedené na výkresové části POHLEDY č.v. A.1.2.-107.

Specifikace počtu kusů žaluzií uvedených ve výkazu výměr jsou platné.

3. Ve výpisu výplní otvorů I.NP výkres č. A.1.2.-112 jsou chybně uvedeny pozice U-7/P a U-8/P.

Tyto výplně se vztahují ke schodišťovým prostorům, které nebudou řešeny a zůstávají.

Vše popsáno ve výkresové části projektové dokumentace č.v. A.1.2.-107 POHLEDY a následně také v půdorysech jednotlivých podlaží.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 26. 9. 2013.

Za zadavatele

Ing. Vladimír Krejčíř  
vedoucí odboru rozvoje města

[vladimir.krejcir@mesto-kromeriz.cz](mailto:vladimir.krejcir@mesto-kromeriz.cz)  
tel.: +420 573 321 110



**MĚSTO KROMĚŘÍŽ**  
-7-