

104 - ZŠ Slovan

Zeyerova 3354/2



Základní škola Slovan v Kroměříži na ulici Zeyrově se nachází ve starším sídlišti. Hlavní vchod do školy je situován směrem do ulice Páleníčkovy s dostatečnou rozptylovou plochou, která brání dětem v přímém vběhnutí do vozovky a přes ulici do obchodního centra Hruška. Mezi školou a obchodním centrem Hruška je přes ulici Páleníčkovu vyznačen přechod pro chodce (Obr. 7). Vzhledem k charakteru komunikace, která je v dalším průběhu uslepena a pojížděna pouze dopravní obsluhou obchodního centra Hruška, případně rodiči, kteří přivázejí děti do školy, považují tento přechod za zbytečný. Během návštěvy před ranním příchodem do školy bylo zaznamenáno opakované nerespektování tohoto přechodu dětmi.

Největší část dětí přichází do školy ve směru přes obchodní centrum Hruška ve směru od ulice Kollárovy. Tito žáci musí přejít řádně vyznačený přechod pro chodce v křižovatce Kollárova, Sokolovská, který je navíc v době před začátkem vyučování hlídán i Policií ČR. Rychlost vozidel přes tento kritický přechod není nijak omezena nad zákonnou úpravu.

Další významná část dětí používá k příchodu do školy ulici Páleníčkovu, která je pro motorovou dopravu zaslepena. Na ulici Páleníčkově je vyznačen jízdní pruh pro cyklisty (Obr. 1) i přes konstantní profil ulice Páleníčkovy včetně jednostranného šikmého parkování je však tento pruh vyznačen odlišně před křižovatkou Páleníčkova, Vrobelova (Obr. 1, 3) a za ní (Obr. 4).

Ještě menší část dětí přichází do školy z části sídliště za ulicí Moravskou. Ulice Moravská je nejzatíženější komunikace v okolí školy. Na kritický přechod jsou řidiči v předstihu upozorněni DZ A12 Děti na reflexním podkladu (Obr 5) s doplněním stejného vodorovného symbolu na vozovce. V době rekognoskace byla však viditelnost symbolu omezena (Obr. 8) Jeho rozměry neodpovídají příslušným technickým předpisům. Rychlost vozidel na ulici Moravské není nijak omezena mimo zákonnou úpravu.

Rizika

Zvýšené riziko návyku dětí na nerespektování základních pravidel silničního provozu vzhledem k nerespektování přechodu pro chodce přes ulici Páleníčkovu a špatné kontinuitě pruhu pro cyklisty v téže ulici.

Zvýšené riziko vážnějších úrazů dětí při střetu s motorovou dopravou na Slovanském náměstí, případně ulici Moravské vzhledem k ponechání nejvyšší dovolené rychlosti přes kritické přechody pro chodce 50 km/hod.

Zvýšené riziko konfliktu dětí s motorovou dopravou na přechodu pro chodce přes ulici Moravskou vzhledem k špatné velikosti i čitelnosti vodorovného symbolu A12 Děti na vozovce.

Doporučení

Nahradit stávající přechod pro chodce přes ulici Páleníčkovu před školou místem pro přecházení.

Sjednotit vedení pruhu pro cyklisty v celé délce ulice Páleníčkovy.

Omezit rychlost vozidel před přechody přes na Slovanském náměstí a přes ulici Moravskou lokální úpravou na 30km/h alespoň ve dnech školního vyučování.

Obnovit řádné vyznačení vodorovného symbolu na vozovce na ulici Moravské.



