



Poznámka : nebylo provedeno celkové zaměření stávajícího stavu.
Jako podklad sloužila dokumentace z roku 1952, 2013 a dílčí doměření v místech, kterých se stavební úpravy týkají.

úroveň +0,000 je dána úrovní stávající podlahy v 1.NP u vstupu o Galerie Karla Kryla

AKCE: KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘÍŽ – STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.PARC.ST. 211/2, 216/1, 3082/1, K.Ú. KROMĚŘÍŽ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING.ARCH. MILOŠ KLEMENT, TIŠNOVSKÁ 145, 613 00 BRNO		
VYPRACOVAL : ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ, NEJEDLÉHO 9, 638 00 BRNO ING. ARCH. IRENA MACHOVÁ, ÚDOLNÍ 87, 602 00 BRNO		
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ		PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
ZASTOUPENÉ MGR. JAROSLAVEM NĚMCEM – STAROSTOU MĚSTA		DATUM : ZÁŘÍ 2017
D.1.1.e ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
OBSAH :	STÁVAJÍCÍ STAV – ŘEZ B-B	MĚŘ. 1:100
č.v. : 34		č.KOPIE