

VÝVOD Č.	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ	Č1– TYP 3 25–100	Č2– TYP 3 25–100	Č3– TYP 3 32–120F	Č4– TYP 3 32–120F			BAP DO EX PROSTR.	VENTILÁTOR KOTELNY	TERMOSTATY MBE–OHŘEVU	SNÍMAČ ÚNIKU PLYNU	SNÍMAČ ZAPLAVENÍ	DOPOUŠTĚNÍ VODY DO UT	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE			
Pi [kW]																
KABEL	CYSY 3x1	CYSY 3x1	CYSY 3x1	CYSY 3x1			CYSY 3x1	CYSY 3x1	CYSY 3x1	CYSY 5x0,8		CYSY 3x1				
ČÍSLO KABELU	WL 2.1	WL 2.2	WL 2.3	WL 2.4			WL 2.7	WL 2.8	WL 2.9	WL 2.10		WL 2.12				
NÁZEV	ČERPADLO Č1 SEKCE č.1	ČERPADLO Č2 SEKCE č.3	ČERPADLO Č3 SEKCE č.2	ČERPADLO Č4 TUV					TERMOSTATY VENTILÁTORU			EL.MAGNET. VENTIL	NAPĚTÍ PRO BEZP.ŘTĚZEC			

ČERPADLO CIRKULACE V ROZVADĚČI TUV

BAP PŘIPOJENA PŘES KRABICI V NORMÁLNÍM PROSTŘEDÍ

TERMOSTATY BLOKUJÍ OHŘEV

DATUM	2/2024	STAVBA		INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ	A.Č. 001/2024	MERITKO N	LIST: 2
VYPRACOVAL	ING.JIŘÍ STANČÍK	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY DZU KROMĚŘÍŽ, LUTOPECSKÁ č.1422					LISTŮ:
KONTROLOVAL		MĚŘENÍ A REGULACE		OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ RM: SILOVÉ PŘIPOJENÍ 2/5	Z.Č. 02/2024/001	Č.V. D1.4–06–05	
ZMENA/DATUM							