


## PROVEDNÝ PRŮZKUM

SONDA POD DLAŽBOU - MOZAIKA, VNIŘNÍ ČÁST OKOLO SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Po odstranění dlažby 4/6 žulové mozaiky a vrstvou lože z písku, původní pokladní beton.



V Kroměříži dne 10.9.2024