



<b>Lokalita</b>	Kroměříž RD
<b>Zákazník</b>	
<b>Poznámka</b>	použito snížovače
<b>Operátor</b>	
<b>Sonda</b>	SP1
<b>Hloubka pažení</b>	

<b>Datum</b>	25.7.2023
<b>HI vody naražené</b>	
<b>HI vody ustálené</b>	3,5 m
<b>X</b>	
<b>Y</b>	
<b>Z</b>	

<b>hi</b>	<b>QST</b>	<b>QT</b>	0		<b>QT</b>		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		<b>qc</b>		50 [Mpa]

<b>Rf</b>	<b>FS</b>	0		<b>Fs</b>		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		<b>Rf</b>		25 [%]

