



- LEGENDA
- hranice řešeného území
 - hranice KN
 - inženýrské sítě
- STÁVAJÍCÍ STAV
- oplocení areálu - navržené k odstranění - délka 111 m ODSTRANÍ OBJEDNATEL
 - betonové panely (670 m²) + zbytky asfaltu a šterku (20 m²) - navržené k odstranění ODSTRANÍ OBJEDNATEL
 - mobiliář a herní prvky stávající - určené k odstranění ODSTRANÍ OBJEDNATEL
 - strom stávající - ponechaný
 - strom stávající - neřešený v rámci návrhu
 - strom stávající - navrženy k odstranění ODSTRANÍ OBJEDNATEL
 - keře stávající - ponechané
 - nálet dřevin stávající - navřzen k odstranění ODSTRANÍ OBJEDNATEL
 - ruderální porost stávající - navřzen k odstranění ODSTRANÍ DODAVATELSKÁ FIRMA

- NAVŘZENÝ STAV
- nové oplocení areálu - výška 2 m, délka 100 m REALIZUJE OBJEDNATEL
 - mlát
 - přírodní kamenná dlažba se zatravněnou spárou
 - písek
 - štěpka
 - solitérní kamenné bloky
 - dřevo
 - bezpečnostní dopadová plocha herního prvku
 - lavička s opěradlem
 - odpadkový koš
 - strom - nové navřzený
 - ochrana kmene stávajícího stromu při stavební činnosti
 - výsadba keřů
 - výsadba mixu nízkých keřů, okrasných trav, trvalek, cibulovin
 - trávník sportovní
 - trávník parkový
 - trávník luční (stávající ponechaný bez zásahu)

SEZNAM STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Podle čísla	Taxon	Obvod kmene v 1,3 m výšky (cm)	Navrhávané péstební opatření	Poznámka	KACENÍ podle přílohy povolení OŽP
1	Salix alba	340	zdravění řez	monitrovat stav	
2	Sorbus aucuparia	45			
3	Acer campestre	74			
4	Prunus avium	50	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
5	Prunus domestica	55	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
6	Prunus domestica	53	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
7	Prunus avium	63	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
8	Betula pendula	79			
9	Prunus avium	38			
10	Betula pendula	38	kácení		ne
11	Prunus domestica	91	vyřadit do podřadkové výšky		
12	Malus floribunda	57	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
13	Malus floribunda	45	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
14	Prunus domestica	85	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
15	Prunus domestica	36			
16	Prunus domestica	14			
17	Thuja occidentalis	24	kácení	kompozice nevhovuje	ne
18	Thuja occidentalis	17+17	kácení	kompozice nevhovuje	ne
19	Juglans regia	52	kácení		
20	Juglans regia	47	kácení	hrozba na blíž kmene	ne
21	Prunus domestica	48	kácení	náklon	ne
22	Prunus domestica	10			
23	Prunus domestica	10			
24	Prunus domestica	10			
25	Prunus domestica	41			
26	Prunus domestica	63			
27	Prunus domestica	22			
28	Prunus domestica	25			
29	Prunus domestica	116	náklon - monitrovat		
30	Juglans regia	45	kácení	špatný zdravotní stav	ne
31	Prunus domestica	19			
32	Juglans regia	55			
33	Prunus domestica	44	kácení	choroba	ne
34	Juglans regia	116			
35	Juglans regia	72			
36	Prunus avium				
37	Thuja occidentalis				
38	Thuja occidentalis				
39	Prunus domestica				
40	Prunus domestica				
41	Salix matsudana 'Tortuosa'				
42	Juglans regia				
43	Juglans regia				
44	Juglans regia				
45	Prunus avium				
46	Juglans regia				
47	Prunus avium	38	kácení	nálet	ne
48	Prunus domestica	38			
49	Prunus domestica	13	kácení	choroba	ne
50	Prunus domestica	16	kácení	choroba	ne
51	Prunus domestica				
52	Prunus domestica				
53	nálet listnatých dřevin	výměra 512 m ²	kácení		ano

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. HELENA SMRČKOVÁ		VYPRACOVALA Ing. HELENA SMRČKOVÁ	
OBJEDNATEL: Městský úřad Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			
LOKALITA: Vážany u Kroměříže			
AKCE VOLNOČASOVÝ PARK VE VÁŽANECH U KROMĚŘÍŽE			ČÍSLO VÝKRESU C.2
VÝKRES KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES			ČÍSLO PÁŘE
STUPĚŇ DPS	MĚŘÍTKO 1:200	DATUM 6/2024	
FORMÁT 10 x A4		KONTAKT Ing. Helena Smrčková, IČ: 02703037, +420 733 303 860, galva.helena@gmail.com Kroměříž, ul. 8. listopadu 81, 767 01 Kroměříž	