



- LEGENDA
- hranice řešeného území
  - oplocení areálu - navržené k odstranění - délka 111 m ODSTRANÍ OBJEDNATEL
  - betonové panely (670 m²) + zbytky asfaltu a šterku (20 m²) - navržené k odstranění ODSTRANÍ OBJEDNATEL
  - mobiliář a herní prvky stávající - určené k odstranění ODSTRANÍ OBJEDNATEL
  - strom stávající - ponechaný
  - strom stávající - neřešený v rámci návrhu
  - strom stávající - navrženy k odstranění ODSTRANÍ OBJEDNATEL
  - keře stávající - ponechané
  - nálet dřevin stávající - navrženy k odstranění ODSTRANÍ OBJEDNATEL
  - ruderalní porost stávající - navrženy k odstranění ODSTRANÍ DODAVATELSKÁ FIRMA
  - trávník luční - ponechaný
  - trávník luční - navrženy k odstranění ODSTRANÍ DODAVATELSKÁ FIRMA

SEZNAM STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Podle čísla	Taxon	Obvod kmene v 1,3 m výšky (cm)	Navrhované péstební opatření	Poznámka	KÁCENÍ podle přílohy povolení OŽP
1	Salix alba	360	zdravčí řez	monitrovat stav	
2	Salix purpurea	keř			
3	Acer campestre	74			
4	Carpinus betulus	50	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
5	Platanus x acerifolia	56	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
6	Carpinus betulus	53	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
7	Prunus avium	63	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
8	Betula pendula	79			
9	Prunus avium	38	kácení		
10	Betula pendula	38			
11	Platanus x acerifolia	91	vyvést do podhodné výšky		ne
12	Malus floribunda	57	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
13	Malus floribunda	46	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
14	Carpinus betulus	86	kácení	nedostatek prostoru pro kvalitní vývoj dřeviny	ne
15	Prunus domestica	36			
16	Prunus ameniaca	14			
17	Thuja occidentalis	24	kácení	kompozičně nevhovuje	ne
18	Thuja occidentalis	17+17	kácení	kompozičně nevhovuje	ne
19	Juglans regia	82			
20	Juglans regia	47	kácení	hrozba na bázi kmene	ne
21	Corylus avellana	keř			
22	Prunus domestica	48	kácení	náklon	ne
23	Prunus domestica	10			
24	Prunus domestica	10			
25	Prunus domestica	10			
26	Prunus domestica	41			
27	Prunus avium	63			
28	Prunus domestica	22			
29	Prunus domestica	25			
30	Juglans regia	116		náklon - monitrovat	
31	Juglans regia	46	kácení	špatný zdravotní stav	ne
32	Prunus domestica	19			
33	Juglans regia	55			
34	Prunus domestica	44	kácení	choroba	ne
35	Juglans regia	116			
36	Juglans regia	72			
37	Prunus avium				
38	Thuja occidentalis				
39	Thuja occidentalis				
40	Prunus domestica				
41	Salix matsudana 'Tortuosa'				
42	Juglans regia				
43	Juglans regia				
44	Juglans regia				
45	Prunus avium				
46	Juglans regia				
47	Juglans regia				
48	Prunus avium	38	kácení	nálet	ne
49	Populus tremula	38			
50	Prunus domestica	13	kácení	choroba	ne
51	Prunus domestica	16	kácení	choroba	ne
52	Prunus spinosa	keř			
53	nálet listnatých dřevin	výměra 512 m²	kácení		ano

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. HELENA SMRČKOVÁ		VYPRACOVALA Ing. HELENA SMRČKOVÁ	
OBJEDNATEL Městský úřad Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			
LOKALITA Vážany u Kroměříže			
AKCE VOLNOČASOVÝ PARK VE VÁŽANECH U KROMĚŘÍŽE			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.1
VÝKRES VÝKRES KÁCENÍ DŘEVIN A ODSTRANĚNÍ OSTATNÍCH STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ			ČÍSLO PÁŘE
STUPĚŇ DPS	1:200	DATUM 6/2024	
FORMÁT 10 x A4		KONTAKT Ing. Helena Smrčková IČ: 02763037 +420 733 303 660, galeva.helen@gmail.com Krajská ul. č. 1101, 671 81 Nový Sadov Dobruška	