

# 110 – Sportovní zařízení

## Obvodová



Ulice Obvodová již z titulu svého názvu vznikla jako komunikace uzavírající zastavěnou část Kroměříže. Společně s ulicemi Albertovou, Moravskou a Spáčilovou tvoří pomyslný dopravní polokruh. Postupem času však území za ulicí Obvodovou je zastavováno, nejdříve různými sportovními zařízeními, v poslední době i areálem obchodního centra Kaufland.

S rostoucími aktivitami za ulicí Obvodovou pochopitelně výrazně roste i poptávka po pěší i cyklistické dopravě do tohoto prostoru. V době inspekce existovaly na celé délce ulice Obvodové dva přechody pro chodce. Jeden pro přístup pěších k plavecké hale (Obr. 6) a druhý vybudovaný v rámci výstavby Kauflandu v místě autobusových zastávek. Oba přechody jsou řádně vyznačeny, ale vodorovné dopravní značení přechodu u plavecké haly vykazovalo v době inspekce známky silného opotřebení. Řešení autobusové zastávky u Kauflandu bylo evidentně ovlivněno snahou o umístění zastávek MHD do zálivů. Řešení téže zastávky jako zátkové se středním dělicím ostrůvkem a přechody na obou stranách zastávky by bezpochyby výrazně omezilo nerespektování přechodu pro chodce v této lokalitě. (Obr. 1, 4)

Ve zbývajícím průběhu ulice Obvodové, především před zimním stadionem již schází přechody pro chodce, nebo místa pro přecházení zcela. (Obr. 2,7,8)

Na straně obytné zástavby je podél ulice Obvodové souvislý jednostranný chodník. Přechod přes odbočující MK je řešen pomocí místa pro přecházení, které se vzhledem k předpokládaným intenzitám dopravy jeví jako zcela dostatečné. (Obr. 6) Větším problémem je bezesporu absence souvislého chodníku na druhé straně ulice Obvodové. Nejenom vzhledem k převažujícímu sportovní rekreačnímu charakteru území by stejné území měla propojovat i stezka pro cyklisty.

### Rizika

Riziko úrazu chodců s motorovou dopravou na přechodu pro chodce před plaveckou halou vzhledem k omezené čitelnosti vodorovného dopravního značení.

Riziko konfliktu chodců s motorovou dopravou při přechodu z oblasti kolem ulice U Rejdiště ke Kauflandu vzhledem k nevhodně umístěnému přechodu pro chodce v této lokalitě.

Riziko konfliktu chodců s motorovou dopravou při přístupu k zimnímu stadionu vzhledem ke zcela scházejícím přechodům pro chodce.



### Doporučení

Obnovit vodorovné dopravní značení přechodu pro chodce před plaveckou halou.

Zpracovat studii koncepce pěších a cyklistických tras v území za ulicí Obvodovou, včetně vazeb přes tuto ulici, doporučení studie postupně naplňovat.

